



PLANTA BAIXA
ESCALA - 1:200

| Quadro resumo das medidas de segurança | | | | |
|--|------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Separação entre edificações | Conforme a NPT 007 | | | |
| Saídas de emergência | Conforme a NPT 011 | | | |
| Iluminação de emergência | Conforme a NPT 018 | | | |
| Sinalização de emergência | Conforme a NPT 019 | | | |
| Extintores de incêndio | Conforme a NPT 021 | | | |
| Brigada de Incêndio | Conforme a NPT 017 | | | |
| Classificação - CSCP | | | | |
| Grupo | Ocupação | Divisão | Descrição | Exemplo |
| E | Educacional e Cultura Física | E-1 | Escola em Geral | Escolas de Primeiro Grau |
| Carga de incêndio - NPT 014 | | | | |
| Ocupação/Uso | Descrição | Divisão | C.I. MJ/m² | |
| Educacional e Cultura Física | Escola em Geral | E-1 | 300 | |
| Classificação das edificações quanto à carga de incêndio | | | | |
| Risco | C.I. MJ/m² | | | |
| Leve | 300 | | | |
| Controle de materiais de acabamento e revestimento | | | | |
| Piso | Acabamento/revestimento | Classes I, II-A, III-A ou IV-A | | |
| Parede | Acabamento/revestimento | Classes I, II-A ou III-A | | |
| Teto ou Forro | Acabamento/revestimento | Classes I ou II-A | | |

| | |
|--|----------------------------------|
| | ACESSO DE VIATURA NA EDIFICAÇÃO |
| | EXTINTOR DE INCENDIO |
| | ACESSO DE GUARNIÇÃO A EDIFICAÇÃO |
| | CENTRAL PREDIAL DE GLP |
| | SAIDA DE EMERGENCIA |

| IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|------------------|----------------|-------------|
| Pavimento ou Setor | Ocupação | C.I (MJ/m²) | Nº de Pavimentos | Pé direito (m) | Área (m²) |
| Terreo | EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA | 300 | 1 | 3,00 | 1.877,39 |
| Altura | | 3,00 | Risco | | LEVE |
| Área existente | | | Área total | | 1.877,39 m² |

| MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Acesso de viaturas do Corpo de Bombeiros | <input checked="" type="checkbox"/> Iluminação de emergência |
| <input checked="" type="checkbox"/> Separação entre edificações | <input type="checkbox"/> Alarme e Detecção de incêndio |
| <input type="checkbox"/> Segurança estrutural nas edificações | <input checked="" type="checkbox"/> Sinalização de emergência |
| <input type="checkbox"/> Compartimentação horizontal/vertical | <input checked="" type="checkbox"/> Extintores de incêndio |
| <input type="checkbox"/> Controle de material de acabamento | <input type="checkbox"/> Hidrantes e mangotinhos |
| <input checked="" type="checkbox"/> Saídas de emergência | <input checked="" type="checkbox"/> Brigada de Incêndio |
| <input type="checkbox"/> Elevador de emergência | <input type="checkbox"/> Restrições |
| <input type="checkbox"/> Controle de fumaça | <input type="checkbox"/> Espuma |
| <input type="checkbox"/> Plano de emergência | <input type="checkbox"/> Sistema de gases limpos |
| Reservatórios | Inferior <input type="checkbox"/> Superior <input type="checkbox"/> RTI <input type="checkbox"/> SPK <input type="checkbox"/> |

| HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP | | |
|--|---|-------------|
| Data | Discriminação da atualização/substituição | Nº do PSCIP |
| | | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| Obra/Endereço ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO ALFREDO ROSA - EIF <small>DISTRITO DA LINHA ROSA, SN - CEP 85.340-000</small> | | |
| Área 1.877,39 m² | Ocupação EDUCACIONAL E CULTURA FÍSICA - ES | PARA USO DO CBMPR |
| Prancha 01/02 | Conteúdo da Prancha PLANTA DE RISCO QUADRO ESTATÍSTICA | |
| Proprietário PREFEITURA DE RIO BONITO DO IGUAÇU - PR | Responsável Técnico MARISTELA MAYER DOS SANTOS CREA-PR-64.294/D | |
| Escala 1/200 | Data MAIO/2016 | |