

O Laudo Técnico e a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) referentes ao Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) serão apresentados para análise e conferência durante a vistoria do Corpo de Bombeiros.



CENTRO CULTURAL

MÁRIO ANTONIO XAVIER DO REGO

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLOS
F	LOCAL DE REUNIÃO DE PÚBLICO	F - 5	ARTE CENICA E AUDITÓRIO	CENTRO CULTURAL
CARGA DE INCÊNDIO - NPT 04				
OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M ²	
F	F - 5	ARTE CENICA E AUDITÓRIO	600 MJ/M ²	
CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO				
RISCO		CARGA DE INCÊNDIO EM MJ/M ²		
MÉDIO		600 MJ/M ²		
CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO - NPT 010				
PISO PAREDE TETO E FORRO	ACABAMENTO	CLASSE I (CERÂMICA)		
	REVESTIMENTO	CLASSE I (ALVENARIA)		
	ACABAMENTO			
	REVESTIMENTO	CLASSE I (GESSO + ESTRUTURA METÁLICA)		
	ACABAMENTO			
	REVESTIMENTO			

	HIDRANTE INTERNO
	REGISTRO DE RECALQUE
	RESERVA DE INCÊNDIO
	ENTRADA PARA O CB
	VIATURA DOS BOMBEIROS
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ (QDL)

<u>CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO</u> <u>(CMAR)</u>	
TETO/FORRO	
TÉRREO.....	CLASSE I
PARADE E ACABAMENTO	
TÉRREO.....	CLASSE I
PISO	
TÉRREO.....	CLASSE I

Altura	0,00	Risco	MODERADO	Área Existente	Área Total	1.717,97 m²
--------	------	-------	----------	----------------	------------	-------------

MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

<input checked="" type="checkbox"/>	Acesso de Viatura na Edificação	<input checked="" type="checkbox"/>	Extintores de Incêndio
<input checked="" type="checkbox"/>	Segurança Estrutural contra Incêndio	<input checked="" type="checkbox"/>	Hidrante e Mangotinhos
<input checked="" type="checkbox"/>	Compartmentação Horizontal (áreas)	<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) (VER NOTA)
<input checked="" type="checkbox"/>	Controle de Materiais e Acabamentos		
<input checked="" type="checkbox"/>	Saídas de Emergência		
<input checked="" type="checkbox"/>	Plano de Emergência		
<input checked="" type="checkbox"/>	Iluminação de Emergência		
<input checked="" type="checkbox"/>	Alarme de Incêndio		
<input checked="" type="checkbox"/>	Sinalização de Emergência		

Reservatórios	Inferior		Superior		RTI		SPK	
---------------	----------	--	----------	--	-----	--	-----	--

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP

Data	Discriminação da atualização/substituição	nº do PSCIP

OBRA / ENDEREÇO

CENTRO CULTURAL MUNICIPAL

RUA EXPEDICIONÁRIO ANTONIO XAVIER DO REGO - S/N - 85340-000 - RIO BONITO DO IGUAÇU - PR

ÁREA:	1.717,97 m²	Ocupação:	F-5	PARA USO DO CBMPR:
-------	-------------	-----------	-----	--------------------

FRANCHA:

0105

CONTEÚDO DA FRANCHA:

PLANTA DE RISCO

PROPRIETÁRIO:

Prefeitura Municipal de Rio Bonito do Iguaçu
CNP.J: 95.587.770/0001-99
Sezar Augusto Bovino - CPF: 333.481.709-15

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Damari Francieli Leonardo - Arq.º - CAU A117489-4

ESCALAS:

1:100

DATA:

10 de março de 2026